

|          |             |
|----------|-------------|
| 松本工場 焼却炉 | 2019年10月度実績 |
|----------|-------------|

作成日：2019年11月11日

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

### 1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第1項第1号イ]

| 種類       | 工場内数量<br>(単位) |
|----------|---------------|
| 汚泥       | 1,642 (t/月)   |
| 木くず      | 0 (t/月)       |
| 紙くず      | 0 (t/月)       |
| 廃プラスチック類 | 0 (t/月)       |
| 合計       | 1,642 (t/月)   |

### 2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録) [規則第12条の7の2第1項第1号ロ]

|      | 燃焼ガス温度  | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中一酸化炭素濃度 |
|------|---------|-----------|-------------|
| 測定位置 | 一次燃焼室上部 | 減温塔出口     | バグフィルター出口   |
| 測定結果 | 連続測定    | 連続測定      | 連続測定        |

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。  
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

### 3. ばいじん除去の実施状況 [規則第12条の7の2第1項第1号ハ]

|              | 排ガス処理設備(バグフィルター) |
|--------------|------------------|
| ばいじんの除去を行った日 | 連続除去             |

※ ばいじん除去は連続で行っています。

### 4. 排ガスの分析結果 [規則第12条の7の2第1項第1号ニ]

|         |         | ばい煙         |                     | ダイオキシン類   |                         |
|---------|---------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------|
| 採取位置    |         | 排気塔         |                     | 排気塔       |                         |
| 採取した年月日 |         | 2019年10月1日  |                     | 2019年7月4日 |                         |
| 測定結果受領日 |         | 2019年10月11日 |                     | 2019年8月2日 |                         |
| 測定頻度    |         | 6ヶ月に1回以上    |                     | 1年に1回以上   |                         |
| 濃度      | 硫黄酸化物   | 0.5未満       | vol. ppm            | —         |                         |
|         | ばいじん    | 0.005未満     | g/m <sup>3</sup> N  | —         |                         |
|         | 塩化水素    | 56          | mg/m <sup>3</sup> N | —         |                         |
|         | 窒素酸化物   | 140         | vol. ppm            | —         |                         |
|         | ダイオキシン類 | —           |                     | 0.36      | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N |

※ 排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。